


Sonde de température PT100

Sondes de température



Fiche technique

Présentation

Sonde de température PT100 : 0 à 50°C avec transmetteur 4 - 20mA dans boîtier, montage saillie.



Câblage



Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur(s)
Tension d'alimentation	12VDC
Consommation	50mA
Raccordement	MD-ANA4-420
Distance de raccordement	100m