


Sonde de température PT100

Sondes de température


Fiche technique

Présentation

Sonde de température extérieure PT100 :
-50 à 50°C avec transmetteur 4 - 20mA
dans boîtier, montage saillie (sonde
déportée).



Câblage



Caractéristiques principales

Caractéristiques	Valeurs
Tension d'alimentation	12VDC
Consommation	50mA
Raccordement	MD-ANA4-420
Distance de raccordement	100m